



平成 23 年 4 月 5 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 T B K  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 墨 谷 裕 史  
(コード番号 7277 東証第 1 部)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 部 長 山 田 健 次  
(TEL 042 - 739 - 1471)

### 東日本大震災による被災に関するお知らせ (続報)

東日本大震災に被災した当社福島工場、東京精工株式会社、ティービーアール株式会社の各事業所の状況についてお知らせ致します。

#### 記

1. 弊社各工場の状況 (4月5日 10:00 現在)
  - (1) 弊社工場の現在の状況  
(株) T B K 福島工場・東京精工 (株) (福島県石川郡玉川村)、ティービーアール (株) (山形県鶴岡市) の生産設備につきましては、修復が完了し操業可能な状態です。  
受注・納入の条件に応じて、一部製品の生産を既に再開しております。
  - (2) 生産活動の諸条件  
取引先企業様の稼働状況及び東日本地区の計画停電による電力制限の影響により、生産活動・製品出荷に支障をきたすことがあります。
2. 弊社協力企業の状況について  
被災地域において、復旧の目途が立っていない協力企業が数社ございましたが、弊社海外拠点を含め広く他の企業への協力を依頼済です。又、復旧の目途が立っている協力企業においても、計画停電により、業務進行に支障をきたす可能性はあります。
3. 今後の生産見通し  
本格量産体制への移行時期につきましては、各種インフラおよび部材・資材の調達状況が不明確なため、現時点では未定です。
4. 業績への影響について  
当社の平成 23 年 3 月期業績に与える影響につきましては現在算定中です。業績予想の修正が必要になった場合は、速やかに情報を開示いたします。

以上